



เลขที่ TC (S) ๐๐๓

No TC (S) 003

กรมการบินพลเรือน
ประเทศไทย
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
THAILAND

หนังสือรับรองแบบเฉพาะการ
LETTER OF VALIDATION OF FOREIGN TYPE CERTIFICATE
(SPECIFIC)

หนังสือฉบับนี้ ออกให้เพื่อเป็นหลักฐานว่า ใบรับรองแบบของต่างประเทศสำหรับ
อากาศยานตามรายการแนบท้ายรวมตลอดถึงการแก้ไขใบรับรองแบบนั้น ซึ่งได้รับใบสำคัญสมควร
เดินอากาศอยู่ก่อนวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการรับรองตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

This Letter is issued as evidence of rendering valid the foreign Type Certificate
and all latest revisions thereof for the type design of the aircraft, listed in the attachment hereof,
which obtained the Certificate of Airworthiness before 7th March B.E. 2552 under Section 25
of the Air Navigation Act (No.11) B.E. 2551

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
Given on 16 June 2010



รายการแนบท้ายหนังสือรับรองแบบเฉพาะการ เลขที่ TC (S) ๐๐๓

List attached to Letter of Validation of Foreign Type Certificate (Specific) No. TC (S) 003

รายการแนบท้ายหนังสือรับรองแบบเฉพาะการ เลขที่ TC (S) ๐๐๓

List attached to Letter of Validation of Foreign Type Certificate (Specific) No. TC (S) 003

| แบบอากาศยาน Type of Aircraft | หมายเลขอุปกรณ์รับรองแบบหรือ ในรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม ที่ออกโดยองค์กรต่างประเทศ Foreign TC No./ STC No. | องค์กรต่างประเทศ ที่ออกใบรับรองแบบหรือ ใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม Name of the Foreign Authority issuing TC/STC |
|---------------------------------|--|--|
| Hawker 850XP | TC No.: A3EU | FAA |
| | <u>STC No. ST10109SC</u> Installation of a Cockpit Speaker Inhibit Switch | FAA |
| | <u>STC No. ST10369SC</u> Installation of an Emergency Light System | FAA |
| | <u>STC No. ST10385SC</u> Installation of a Rockwell Collins CMS-1 Cabin Management System | FAA |
| | <u>STC No. ST01342WI</u> Installation of Integral Flight Information System (IFIS-5000) and Pro Line 21 Radios | FAA |
| | <u>STC No. ST09250AC</u> Logo Light Installation on Lower Surface of the Horizontal Stabilizer | FAA |
| | <u>STC No. ST00459NY</u> Installation of an Allied Signal (Garrett) GTCP 36-150W Gas Turbine Auxiliary Power Unit (APU) | FAA |
| | <u>STC No. SA4147NM</u> Cockpit Sun Visor Installation | FAA |
| | <u>STC No. ST02893AT</u> Installation of a Boom Beam Taxi/Landing Light System | FAA |